

お客様各位

## Valleylab™ FT10 エネルギープラットフォーム ソフトウェアバージョン 5.0のご案内

謹啓

時下、ますますご清栄の段、お喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、この度、弊社取り扱いの電気手術器「Valleylab™ FT10 エネルギープラットフォーム」につきまして、最新の「ソフトウェアバージョン 5.0」リリースのご案内を申し上げます。アップデートのご希望、その他ご不明な点につきましては、弊社営業部員までお問い合わせください。今後とも、弊社製品のご愛顧のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

### 1. 対象製品

型式番号	製品名称	JANコード
VLFT10GEN	VLFT10 エネルギープラットフォーム	0884521516321
VLFT10FXGEN	VLFT10 エレクトロサージカルジェネレータ	0884521829520

販売名: Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム  
医療機器承認番号: 22800BZX00157000  
JMDN コード: 70671000  
クラス分類: III

### 2. ソフトウェアバージョン 5.0 変更内容

- 医療機器のサイバーセキュリティに関するガイドラインへの対応を目的とした強化
- お気に入り設定における画面表示の一部変更。

※本体の基本性能に変更点はございません。

バージョンアップご希望の際は、弊社テクニカルサポートセンターにて有償で実施させていただきます。

### 3. ソフトウェアバージョン 5.0 への変更時期

・VLFT10GEN (VLFT10 エネルギープラットフォーム)

2026年7月頃を予定 (新品出荷)

ソフトウェアバージョン4.0.4の国内在庫がなくなり次第、5.0の出荷を開始いたします。在庫状況により、新旧のソフトウェアバージョンが混在することがありますことをご了承ください。

・VLFT10FXGEN (VLFT10 エレクトロサージカルジェネレータ)

出荷する製品は、すべてソフトウェアバージョン 5.0 を搭載した状態で出荷いたします。

発売開始については別途ご案内させていただきます。

### 4. バージョンアップ料金のご案内(2026年6月1日から適用)

バージョンアップは弊社テクニカルサポートセンターにて有償で実施させていただきます。

アップグレード料金	
費用項目	希望小売価格
受付料金 *受付データ作成、他諸費用	40,000 円
点検作業料金	20,000 円
代替機器貸出料金(代替機器を貸出した場合のみ)	20,000 円

※消費税は別途ご請求となります

※点検の結果故障が発見された場合は別途お見積りいたします。

※Hugo™RAS System 搭載の FT10 は Ver4.0.4 での運用が必要のため、バージョンアップ対象外とさせていただきます。

### 5. 保守点検を実施されるお客様

ソフトウェアバージョン 4.0.4 以下をご使用中のお客様が、保守点検のために本体を弊社テクニカルサポートセンターへお送りいただいた場合、保守点検サービスの一環として、通常の保守点検費用から追加費用無しでソフトウェアバージョン 5.0 へのアップグレードを実施させていただきます。アップグレード完了後、本体はお客様へ返却させていただきます(代替機貸出の場合は別途代替機貸出料金が必要となります)。

※2026年6月1日(月)テクニカルサポートセンター着荷分より対応いたします。

※保守点検費用につきましては、従来どおりご請求させていただきます。

以上